WX05A　イエデンワ２


USB コネクタケーブル抜け防止フック取り付け方法

本フックは、万が一の USB コネクタケーブル抜けを防止することができます。下図の様に取付けてご使用ください。


●ケーブル抜け防止フックの取付け




●ケーブル抜け防止フック取付け位置



●ケーブルの固定方法




①フックのスリットから
ケーブルを挿入する。




②コンセント側のケーブルを
一周させ、再びフックの
スリットから挿入する。



③コンセント側のケーブルを
さらに一周させ、再びフックの
スリットから挿入する。



④フックの先端を
捩じるようにロックさせる。



⑤完成状態
A 部に負荷が掛からない様に
B 部に " たわみ " を設けること。